

## Van onder de wieken

Maart 2023

### Er is altijd wat

Wintertijd: rustig?

- We hebben op 4 maart de aangepaste naslag getest. Daarbij kwam weer een nieuw probleem tevoorschijn.
- Museumcommissie nog steeds actief.
- Ombouw van de platten naar betere inrichting voor molenwinkel functie.
- Op 22 april gaan we weer los voor een nieuw (zomer) seizoen van de molen en het graanmuseum.

Dat zijn zo in het kort de zaken waarover deze keer een en ander is te melden.

### Naslag met nieuwe veer: problemen opgelost?

Op zaterdag 4 maart konden we de nu aangepaste veerstok voor de losbeitel van de naslag weer testen.

Vorige maand schreef ik dat deze veerstok toch nog een beetje te veel door veerde (oftewel te slap was om de losbeitel tijdens het aanslaan van de slagbeitel omhoog te houden).

De molenmaker heeft de veer meegenomen naar zijn werkplaats en met een extra essenhouten lat er bovenop versterkt. Zie foto:



Daarmee heeft de veer ongeveer een dubbele dikte gekregen.

Het duurt altijd even voordat we in het proces zo ver zijn dat er lijnmeel beschikbaar is voor de naslag (de tweede persing). Maar ons geduld werd beloond.

Vooralsnog zag het er goed uit. Zoals ik de volgende dag desgevraagd aan de molenmaker kon melden:

*“De veerstok voldoet zoals het nu lijkt. Hij buigt tijdens het aanslaan van de slagbeitel iets naar beneden (losbeitel wil dus omlaag) maar nadat wat spanning is opgebouwd, houdt hij het. Heeft ook voldoende veerkracht voor het lossen.”*

Iedereen dolblij dat het nu weer naar behoren werkte.

Echter: zaterdagavond kreeg ik nog een appje van de molenaars Maarten en Dick met de melding:

*“Dirk, probleempje bij de naslag.”* Met daarbij een foto.



Het stokje in de losbeitel wat met een touwtje verbonden is met de veerstok is uit de losbeitel getrokken. Daarbij is de losbeitel dus beschadigd. Het stokje was er helemaal uit. Voor de foto heb ik het even een beetje op zijn plek geplaatst. Je zult begrijpen dat je hier geen enkele kracht op kunt zetten om de losbeitel omhoog te houden.

Daarom dit gerapporteerd met het verzoek om aan de molenmaker om een oplossing te vragen. Simpelweg er weer inlijmen zal wel niet sterk genoeg zijn.

We hopen dat het bij de volgende keer olieslaan (1 april – nee, echt geen grap) weer goed te gebruiken is.

## Malen in Woldzigt.

Ikzelf heb besloten te stoppen met de meelproductie. Molenaars Dick en Maarten nemen dat stokje van mij over.

Aangezien (mede door corona) al bijna 3 jaar geen graan (tarwe en rogge) mee is gemalen, was het zaak het hele maalkoppel en toebehoren grondig te reinigen.

De steen werd (na verwijderen van de steenkuip) gelicht en in alle hoeken en gaten schoongemaakt en aan een grondige inspectie onderworpen.

Bijna het hele koppel, inclusief de steenkuip met deksels is (voor de molen) nog vrij nieuw (van rond de eeuwwisseling).

Wat nog behouden was van eerder is de schuddebak. Die zorgt ervoor dat het graan vanuit de kaar (grote vierkante "trechter" met een voorraadjie graan) naar de opening in de ronddraaiende maalsteen wordt getransporteerd.

Voor het behoud is deze schuddebak in een grijs verleden voorzien van een zinkplaat op de bodem en extra plankjes tegen de zijkanten. Daar zit tegelijkertijd het probleem: hier zitten allemaal kieren in en in de zinkplaat zat ook een scheur. Daar gaat meelstof tussendoor en is dan voor schoonmaken onbereikbaar geworden. De meelwormen wisten deze plekjes echter wel te vinden.

Er zat niet anders op dan deze "extra's" uit de schuddebak te verwijderen:



Wat overbleef was een behoorlijk versleten schuddebak met daarin nog resten van spijkers en ook nog allerlei kieren:



Hiermee kunnen we niet meer op een verantwoorde wijze voldoen aan de eisen van de Voedsel en Waren Autoriteit ("de Warenwet"). Er zal dus een nieuwe schuddebak moeten komen.....

## Museumcommissie inventariseert

Zo langzamerhand zijn we met de museumcommissie de inventarisatie aan het afronden.

Op bijna alle objecten is nu het NGM-nummer gezet. Zo ook op:



Ergens onderop staat nu: NGM287.

## Herinrichting platten

Ook de herinrichting van de platten begint zijn voltooiing te naderen.

De balie heeft zijn vertrouwde plek (links direct naast de ingang) verlaten en is diagonaal naar de andere kant (achter de trap) verplaatst. Ook het gedeelte van de vloer waar de balie stond is nieuw in de lak gezet. Op het potje stond dat het "matte lak" is. Dat zal het na een tijdje belopen dan maar moeten worden.



Als alles klaar is, dan is het alleen nog maar mogelijk om de molen te betreden langs de "nieuwe" balie. Doorlopen zonder toegang te betalen wordt daarmee verhinderd. In de doorgang tussen de trap en de ingang naar de molen komt een glazen deur, die slechts van één kant af is te openen (de "uitgang" dus).

## Activiteiten de komende periode:

### Olieslaan:

- **Zaterdag 1 april 2023:**  
Ook nu gaan we weer aan de slag met het olieslaan. Naar we hopen gaat alles dan weer helemaal naar behoren functioneren en kunnen we gewoon "lekker slaan".

### Seizoensopening

- Zaterdag 22 april. De molen gaat open voor het zomerseizoen.  
Vanaf deze dag is de molen weer te bezoeken op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 – 17:00 uur.  
Nadere berichtgeving volgt.

Hartelijke groet vanuit Roden,  
de molenaar en molenaarsvrouw,  
Dirk Magré en Wilma Bruin.